



Especificaciones:

| Vegetación | Placas por m² |
|--|------------------|
| 1. Selva azul | 10 Placas por m² |
| 2. Borneo | 10 Placas por m² |
| 3. Nís en talud | 10 Placas por m² |
| 4. Lavanda | 10 Placas por m² |
| 5. Dado moro | 10 Placas por m² |
| 6. Moderno trinidad | 10 Placas por m² |
| 7. Naranja comp. Bagartilla o Carnelia | 10 Placas por m² |
| 8. Naranja comp. Anáhuac | 10 Placas por m² |
| 9. Erubosita japonesa | 10 Placas por m² |
| 10. Citrus aurantiifolia | 10 Placas por m² |
| 11. Citrus sinensis | 10 Placas por m² |
| 12. Coffea arabica | 10 Placas por m² |
| 13. Naranja comp. Anáhuac | 10 Placas por m² |

Áreas exteriores

| Descripción | Material |
|-----------------------|--|
| Carretera de concreto | F-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |
| Carretera de concreto | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |
| Carretera de concreto | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |

Circulaciones y rutas accesibles

| Descripción | Material |
|--|--|
| Pavimento táctil para personas con discapacidad visual | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |
| Guía de dirección-avanzada | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |

Indicador de advertencia

| Descripción | Material |
|--------------------------|--|
| Indicador de advertencia | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |

Indicador de advertencia

| Descripción | Material |
|--------------------------|--|
| Indicador de advertencia | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |

Indicador de advertencia

| Descripción | Material |
|--------------------------|--|
| Indicador de advertencia | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |

Indicador de advertencia

| Descripción | Material |
|--------------------------|--|
| Indicador de advertencia | FC-200kg/cm² de fibra de asbesto y 50m de concreto, acabado en acabado húmedo brillante, Mca. Sealcrete o similar. |

Nombre del proyecto:
Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 16 Vista Hermosa, colonia Vista Hermosa, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Detalle de barras de baños, ubicación de vegetación en el conjunto y recomendaciones para rutas de accesibilidad universal

No. Contrato:
DOP1-MUN-RM-IM-PLP-120-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Llarra

Responsable del proyecto:
Arq. Luis Ángel Eguía Gómez

Ubicación:
Vista Puesta del Sol S/N, Vista Hermosa, CP 45169 Zapopan, Jal.

Fecha: 9 agosto 2022
Escala: 1:100
Acotaciones: Metros
Revisión: 01
Clave: AC-05