

SÑ-01
Fijación en superficies irregulares

Extintores

Recomendaciones Esc. 1:20

Esc. 1:10

Nombre del proyecto: Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 02, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. Contenido del plano: Señaletica y ruta de evacuación No. Contrato: DOPI-MUN-RM-EP-LP-149-2025 Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguiar Escatel Responsable del proyecto: Jefe de área: Arq. Guillermo Pacheco González

Ubicación:

Arq. Alejandro Tapia Olarra

colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco Fecha: Octubre 2025

Escala: Indicada Cotas: Indicada

Confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos,

\\nasobp.zapopan.gob.mx\Edificación\CPU-PROY-EDIFICACIÓN\Villa Fantasia\14.- E1-F2\Caballerizas Y Hábitat De Venados\11.- SÑ_H Venados Y Caballerizas.dwg

hexagonal de $\emptyset V_4$ "x2"" con taquetes expansivos, Ver detalle **SÑ-01.**

Señaletica

Señaletica informativa y preventiva

Nota. En caso de que la superficie sea irregular (concreto o mampostería de cualquier tipo), irán atornilladas con 4 tornillos de cabeza