



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En el Municipio de Zapopan, Jalisco siendo las 11:30 (once treinta) horas del día 18 (dieciocho) de abril de 2023 (dos mil veintitrés), estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de Rastro Municipal con domicilio en la Calle del Rastro #13, Colonia San José del Bajío; a efecto desahogar el acto de revisión física de la maquinaria a la que se dará mantenimiento establecido en la Sección III "CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO" de las bases de Licitación Pública con número de requisición 202300669, mediante las cuales se requiere el servicio de "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA"; intervienen por parte de la Contraloría Ciudadana el C. Marco Antonio Díaz Llamas, quien se identifica con credencial de empleado emitida por la Dirección de Recursos Humanos con número [REDACTED], por la Dirección de Adquisiciones la C. Gloria Marisela Quintero Arreola quien se identifica con credencial de empleado emitida por la Dirección de Recursos Humanos con número [REDACTED] representando a la Dirección de Rastro Municipal el C. Edgar Rodolfo Álvarez Córdova quien se identifica con credencial de empleado emitida por la Dirección de Recursos Humanos con número [REDACTED] establecida la personalidad de los que aquí intervienen, se procede a enunciar los siguientes: -----

1

----- ANTECEDENTES -----

1. Con fecha 13 (trece) de abril de 2023 (dos mil veintitrés) fueron publicadas en el Portal de Proveedores de Zapopan las Bases para Licitación Pública, con Participación del Comité de Adquisiciones, con número de requisición 202300669 mediante la cual se requiere el servicio de "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA"; aprobadas por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan durante la 08 Sesión Ordinaria del ejercicio 2023. ---

2. La visita de inspección se encuentra prevista en la Sección III "CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO" de las bases de Licitación Pública de las Bases a Licitación (página 2); con la finalidad de que los licitantes interesados tengan oportunidad de realizar una revisión a la maqonaria a la que se le dará mantenimiento y para constatar que están en posibilidad de cumplir con los compromisos y conceptos que se deriven de la licitación. Visita con carácter de obligatorio.-----

Establecidos los antecedentes se procede a dar fe de los siguientes:-----

----- HECHOS -----

Estando presentes en las instalaciones de la Dirección de Rastro Municipal, en la hora y fecha establecidas, a efecto desahogar el acto de revisión física de la maquinaria a la que se dará mantenimiento establecido en la Sección III "CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO" de las bases de Licitación Pública con número de requisición 202300669, mediante las cuales se requiere el servicio de "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA"; personal adscrito a la Dirección de Rastro Municipal y la Dirección de Adquisiciones, procedió a tomar asistencia a los licitantes presentes contando con la participación de:

10000000





| NOMBRE REPRESENTANTE | PERSONA JURÍDICA/FÍSICA A LA QUE REPRESENTA | CONTACTO |
|--------------------------------------|---|--|
| Alfonso Pérez Avilés | Bocrin Refrigeration, S.A. de C.V. | alfonso@bocrin.com |
| Martín González Pimentel | Martín González Pimentel | guih.ubocaonmgp@hotmail.com |
| Alicia Hazel Gómez Guerrero | Alicia Hazel Gómez Guerrero | alixiagomex@gmail.com |
| Eduardo Gutiérrez E. y Gerardo Yáñez | Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V. | polirefacciones@outlook.es |

Posterior a una tolerancia de 15 minutos, personal especializado de la Dirección de Rastro Municipal dio inicio al recorrido por las instalaciones donde están ubicadas las básculas, caldera y el sistema de refrigeración con el que cuenta la Dirección de Rastro Municipal, mismas que forman parte del servicio requerido de mantenimiento y/o reparación, las cuales se enlistan a continuación:

1. Báscula tipo riel de 1,000 kilos de capacidad marca Rice Lake ubicada en área de carga de bovinos cámara 3.
2. Báscula electromecánica tipo riel marca Revuelta/Avery-Berkel de 1,000 kilos de capacidad, ubicada en área de carga de bovinos cámara 1.
3. Báscula electrónica tipo riel de 1,000 kilos de capacidad marca KUSSEN ubicada en área de proceso de bovinos cámara 1.
4. Báscula electrónica tipo riel de 1000 kilos marca NSHF ubicada en área de proceso bovinos cámara 2.
5. Báscula tipo riel de 1,000 kilos de capacidad, marca revuelta ubicada en área de carga bovino cámara 2.
6. Báscula tipo ganadera para cerdos en pie de 5,000 kilos de capacidad marca Revuelta, ubicada en área recepción de porcinos.
7. Báscula tipo ganadera para reses en pie marca Fairbanks Morse con capacidad de 20,000 kilos, suministrando una celda de carga tipo S dañada en dicha bascula.
8. Caldera cleaver brooks mod M-100-200.
9. Caldera CyV-20 CC.
10. Sistema completo de refrigeración del Rastro Municipal.

Para cada una de las básculas, el personal de la Dirección de Rastro Municipal manifestó sus necesidades en particular, ya sea para cotizar el mantenimiento con carácter de preventivo o correctivo, según sea el caso.

En lo que refiere a las calderas, la CyV-20 CC es nueva, por lo que el mantenimiento será de tipo preventivo; para la caldera M-100-200 (RA 890G), se requiere un reemplazo del control de flama por fallas.

Por último, para los sistemas de refrigeración se requiere una limpieza química de los compresores Mycom; en lo particular para la cámara 2 de refrigeración, se deben contemplar 2 evaporadores adicionales a los ya existentes, con el objeto de que la temperatura de refrigeración sea la correcta y equilibrada con el resto de cámara con las que cuenta el Rastro Municipal.

20000000





Es importante mencionar que durante la visita los equipos revisados se encontraban en funcionamiento, por lo que fue posible constatar sus fallas y necesidades de reparación.

A cada licitante asistente le fue entrega una constancia de visita, suscrita por personal de la Contraloría Ciudadana, la Dirección de Adquisiciones y la Dirección de Rastro Municipal, misma que deberán presentar dentro de su propuesta técnica.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

3



00000003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



6

00000004




Handwritten signature

Handwritten signature



5

00000005



Handwritten signatures and initials.


Handwritten signature.





Se anexa copia simple de la lista de registro de asistentes y acta de hechos elaborada por la Dirección de Adquisiciones. -----

Previa lectura y no habiendo más hechos que constatar, se cierra la presente acta siendo las 12:31 (doce treinta y uno) horas del día en que se dio inicio, firmando al calce y al margen de la presente los que intervinieron y así quisieron hacerlo. -----

6


C. Marco Antonio Díaz Llamas
POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA.


C. Gloria Marisela Quintero Arreola
POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.


C. Edgar Rodolfo Álvarez Córdova
POR LA DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

00000006

FIN DEL ACTA.

La presente acta consta de 10 hojas incluyendo las identificaciones de los que aquí participan y anexos. Se expide la presente por triplicado. SE EXPIDE LA PRESENTE POR TRIPLICADO.



ACTA DE HECHOS

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 18 de abril del 2023, estando debidamente constituidos en el lugar que ocupa la Dirección de Rastro Municipal, ubicado en Av. Del Rastro S/N, Col. Bosque de San Isidro, en donde en atención al proceso de licitación para la requisición **202300669** con número de invitación **268** primera ronda, se lleva a cabo conforme al cronograma de actividades, la visita a las instalaciones del rastro según el punto III Calendario de eventos, hr. de celebración y etapas del proceso de licitación, pagina 2, así como en el anexo A Consideraciones Generales párrafo 3 pagina 14 de las bases para la licitación de

"Mantenimiento Preventivo a Basculas " para presenciar dicho evento se encuentra un representante de la Contraloría Ciudadana, el auditor Marco Antonio Díaz Humas solicitado por parte de la Dirección de Adquisiciones mediante oficio No. 0814/2023/0280 también se encuentran presentes en el acto, por parte de la Dirección de Adquisiciones: Gloria Mirela Quintana Arceola por parte del área Requiriente la Dirección de Rastro Municipal: Edgar Rodolfo Alvarez Cadava.

00000000

así mismo los licitantes que participan se registran en la lista que acompaña esta acta , mismos que firmaran al termino de las actividades junto con los servidores públicos: quienes hacen constar los siguientes hechos:

- Iniciamos el recorrido en la 1ª Bascula en el area de lectura de cordos. Reparación
- 2ª Bascula guadera Baños (conversion) Reparación
x la celda dañada.
- 3ª Bascula Riel en camara de refrigeración. preventivo
- 4ª Bascula tipo Riel Revuelta Preventivo
- 5ª Bascula tipo Canal de Baños. preventivo
- 6ª Bascula de Riel partida 5 preventivo y correctivo
- o — o — o — o — o — o — o — o — o
- Mantenimiento preventivo a la puerta y correctivo a la
- 2ª Caldera Cleaver Reemplazo de control de falla de
- * flama RA 890 G *

Se cierra la presente constancia a las 12:31 horas del día 18 de abril del 2023, firmando los que intervinieron en ella.





REQ 202300669 DE LA DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
ASISTENTES VISITA: 18 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 11:30 HRS.

| EMPRESA | NOMBRE | CORREO ELECTRONICO |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Bocrin Refrigeración S.A de C.V. | Alfonso Pérez Riles | alfonso@bocrin.com |
| MARIA GONZALEZ PIMENTA | MARIA GONZALEZ PIMENTA | guitubocan@gmail.com |
| Alicia Hazel Gomez Guerrero | Alicia Hazel G. Guerrero | alixagomez7@gmail.com |
| PORESERVICIOS DE OCAJINTI S.A DE CV | EDUARDO GTE.E | porserVICIOS@cast.lod.ES. |
| PorserVICIOS de Ocajinti S.A de CV | EDUARDO GTE.E | " " |
| | 11:45 hrs | |

01000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

