



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En el Municipio de Zapopan, Jalisco siendo las 9.15:00 horas del día **15 de febrero de 2022**, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Unidad de Mantenimiento Vehicular, con domicilio en Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1499, Colonia Constitución del Municipio de Zapopan, Jalisco; a efecto desahogar el acto de **VISITA PARA LA REVISIÓN DE LAS PIPAS QUE SE REALIZARÁ POR PARTE DE LOS LICITANTES** interesados en participar de la Licitación 202200100, mediante la cual se requiere "MANTENIMIENTO A PIPAS DEL MUNICIPIO"; intervienen por parte de la Contraloría Ciudadana la C. Patricia Judith Esparza Barragán, quien se identifica con credencial de empleado emitida por la Dirección de Recursos Humanos con número ; en representación de la Dirección de Adquisiciones el C. Juan Carlos Perales Gutiérrez, quien se identifica con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector por la Unidad de Mantenimiento Vehicular el C. César Gilberto Hernández González, quien se identifica con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector establecida la personalidad de los que aquí intervienen, se procede a enunciar los siguientes: -----

----- ANTECEDENTES -----

1. Con fecha 04 de febrero de 2022 fue recibido en la Contraloría Ciudadana el oficio **DAQ/01450/01/2022/0114** suscrito por la C. Luz Elena Rosete Cortés, en su carácter de Directora de Adquisiciones, mediante el cual fue requerida la "*participación de un integrante de la Contraloría Ciudadana en visita para la revisión de las Pipas que se realizará por parte de los licitantes participantes, en el proceso con número de Requisición 202200100, invitación 34, cuyo servicio es la Reparación y Mantenimiento de Pipas*".

2. Mediante oficio **0900/7/22/0330** el titular de la Contraloría Ciudadana, C. David Rodríguez Pérez, comisionó a los CC. Marco Antonio Díaz Llamas, María Eugenia Coronado Gutiérrez, Patricia Judith Esparza Barragán y Rocío Olivares Guzmán, para intervenir, de manera conjunta o indistinta, en el acto que nos compete.

3. Las visitas fueron realizadas mediante el calendario establecido por la Dirección de Adquisiciones en conjunto con la Unidad de Mantenimiento Vehicular. -----

Establecidos los antecedentes se procede a dar fe de los siguientes: -----

----- HECHOS -----

Estando presentes en la fecha y hora establecidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Mantenimiento Vehicular, con domicilio en Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1499, Colonia Constitución del Municipio de Zapopan, Jalisco; a efecto desahogar el acto de **VISITA PARA LA REVISIÓN DE LAS PIPAS QUE SE REALIZARÁ POR PARTE DE LOS LICITANTES** interesados en participar de la Licitación 202200100, mediante la cual se requiere "MANTENIMIENTO A PIPAS DEL MUNICIPIO"; se contó con la puntual participación de los licitantes:



NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Cristina Jaime Zúñiga.	Hugo Ramírez Magaña.
IPAJAL	Victoriano Pérez García
Sainz	Paulo Cesar Fernández
Taller Fixit.	David Martínez Rendón
Remolques y plataformas	Abraham Hernández
Tecnología al detalle	Ricardo Arámbula
Rehabilitaciones y Servicios	Raúl Martínez García
Multillantas Nieto	Jacobo Gómez
Súper Car	Ramón G. Magaña
INNEMEX	Hugo Magallanes
Mecánica Especializada	José Antonio Palacios
Diésel Tacho	Erick Bryan Macías

Dando una tolerancia de 15 minutos, se tomó lista de asistencia y nos trasladamos a los puntos donde se encontraban las pipas para su revisión, siendo estos las instalaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y la Dirección de Protección del Medio ambiente ubicado en el bosque el Centinela.

En esta ocasión fueron revisadas las siguientes unidades:


PARTIDA	NÚMERO ECONÓMICO	REQUERIMIENTO EN BASES
24	3104	Fuga de agua en cisterna, bases de espejos quebradas, faltan polveras.
26	1677	Bases de espejos dañadas, cisterna oxidada y con fuga, polines de cisterna quebrados, llantas desgastadas.
25	456	Polines de cisterna no sirven, cisterna con fugas depósito de agua del radiador oxidado y con fuga.
27	1711	Fuga diésel en el tanque, sistema eléctrico en cuestión de luces y elevadores no funcionan.

Es requisito para los licitantes anexar a su propuesta técnica el formato de revisión de cada una de las pipas, el cual debe llenarse en el sitio donde se encuentra la unidad y ser firmado por los representantes de la Contraloría Ciudadana, la Dirección de Adquisiciones y la Unidad de Mantenimiento Vehicular; en este documento, los licitantes plasman las reparaciones adicionales que pudieron observar en cada una de las unidades, las cuales deberán ser tomadas en cuenta para su cotización en conjunto con la descripción del mantenimiento requerido en las Bases.


De igual manera, el representante de la Dirección de Adquisiciones suscribe Acta de Hechos correspondiente (se anexa copia simple).

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



[Handwritten signatures in blue ink]



Previa lectura y no habiendo más hechos que constatar, se cierra la presente acta siendo las **11:45 horas** del día en que se dio inicio, firmando al calce y al margen de la presente los que intervinieron y así quisieron hacerlo -----

P. Judith Esparza

C. Patricia Judith Esparza Barragán
CONTRALORIA CIUDADANA

J. Carlos Perales

C. Juan Carlos Perales Gutiérrez
DIRECCION DE ADQUISICIONES

C. Cesar Gilberto Hernandez Gonzalez

C. Cesar Gilberto Hernández González
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

FIN DEL ACTA.

La presente acta consta de **07** hojas incluyendo las identificaciones de los que aquí participan y los anexos correspondientes.