



01 Planta de Conjunto Demoliciones | Estado actual 1:100



02 Detalle estructura existente D-01 Desmontajes 1:100



03 Alzado frontal ingreso Demoliciones | Estado actual 1:50

Simbología	Notas	Imagen
1	Desmontaje con recuperación de juego infantil	
2	Desmontaje con recuperación de resbaladilla	
3	Desmontaje con recuperación de portón de ingreso	



- Demolición de losa de concreto de 10 cm de espesor.
- Demolición de losa de concreto de 10 cm de espesor y 40 cm de escarificación
- Demolición de losa a base de ladrillo de lama 7x1x28 cm