




1 DET. TRANSICIÓN-NIVELACIÓN 1
ESCALA 1 : 1



2 DET. TRANSICIÓN-NIVELACIÓN 2
ESCALA 1 : 1



3 DET. TRANSICIÓN-REMATE
ESCALA 1 : 1




4 DET. TRANSICIÓN-JUNTA 1
ESCALA 1 : 1



5 DET. TRANSICIÓN-JUNTA 2
ESCALA 1 : 1



6 DET. REMATE 1
ESCALA 1 : 5




7 DET. ZOCLOS TIPO
ESCALA 1 : 5




8 DET. PERFIL-ZÓCLO ESCALÓN TIPO
ESCALA 1 : 5



9 DET. PRETEL AZOTEA TIPO 1
ESCALA 1 : 10



10 DET. PRETEL AZOTEA TIPO 2
ESCALA 1 : 10



11 DET. BASE DE EQUIPOS TIPO
ESCALA 1 : 20




12 DET. REJILLA PATIO
ESCALA 1 : 5




13 DET. REGADERA BAÑO
ESCALA 1 : 10




14 DET. RAMPA TIPO 1
ESCALA 1 : 20



15 DET. RAMPA TIPO 2
ESCALA 1 : 20



16 DET. RAMPA TIPO 3
ESCALA 1 : 20



Macrolocalización: Microlocalización:

- Especificaciones:**
- A** INDICA EJE
 - 24.00 INDICA COTA A EJES
 - 24.00 INDICA COTA A PAÑOS
 - NPT:+0.45 INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
 - NSL:+1.40 INDICA NIVEL SUPERIOR DE LOSA.
 - NLBL:+2.40 INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
 - NPF:+2.40 INDICA NIVEL DE PLAFÓN.
 - NP:+0.90 INDICA NIVEL DE PRETEL.
 - NC:+2.10 INDICA NIVEL DE CERRAMIENTO.
 - N:+0.00 INDICA NIVEL EN CORTE O ALZADO.
 - NF:+0.00 INDICA NIVEL DE FIRME.
 - A** INDICA AJUSTE DE MATERIAL.
 - INDICA CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
 - INDICA CAMBIO DE MATERIAL EN PISO.
 - INDICA INICIO DE DESPIECE.
 - INDICA DESNIVEL EN PISO.
 - INDICA DESNIVEL EN PLAFÓN.
 - INDICA PENDIENTE O CORRIENTE DE AGUA.
 - 1 AR-ACA-PJ-2 INDICA IDENTIFICACION DE CORTE. INDICA UBICACION DE CORTE (CL PLANO)
 - 1 AR-ACA-PJ-2 INDICA LA VISTA PARA ALZADO UBICACION EN PLANO.
 - 1 AR-ACA-PJ-2 INDICA IDENTIFICACION DE DETALLE UBICACION EN PLANO.

1. TODAS LAS COTAS Y NIVELES SON EN METROS (M)
2. ESTE PLANO PERTENECE A UN GRUPO MAS AMPLIO DE PLANOS POR LO QUE DEBERA LEERSE CONJUNTAMENTE CON ESTOS, DEBERA VERIFICARSE TAMBIEN CON LOS CORRESPONDIENTES PLANOS ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES, CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA.
3. TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADAS Y REVISADAS EN CAMPO.

Nombre del proyecto:
 Construcción del centro de atención, acompañamiento y desarrollo para personas con trastorno del espectro autista y obras complementarias, etapa 01, prolongación Av. Guadalupe/privada Guadalupe, colonia Colinas de la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Detalles en pisos

No. Contrato:
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-116-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área: **Arq. Alejandro Tapia Olarra** Responsable de proyecto: **Arq. Luis Angel Eguía Gómez**

Ubicación:
 Prof. Av. Guadalupe S/N, Colonia Colinas de la Primavera, C.P. 45066, Zapopan, Jalisco

Norte: Fecha: Agosto 2023

Escala: **Indicada** DOPI-020

Acotaciones: metros Clave: **PS-05** Número:

Revisión: 01