



01 PLANTA BAJA



02 DETALLE ANCLAJE DE ESTRUCTURA



03 DETALLE ESTRUCTURA PARA PLAFÓN

Gerencia de Salud

Secretaría de Salud

Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria

Simbología

 --- POLIN MONTEN DE 6X2"

 - - - POLIN MONTEN DE 4X2"

 □ PLAFÓN

 □ LUMINARIA DE 60 X 60 DE EMPOTRAR

Director de Construcción de Inmuebles:
 Ing. Roberto Valdez Flores
 Jefe de su Unidad:
 Arq. Marco Antonio Davila Arevalo
 Jefe de proyecto:
 Ing. Alonso Saavedra

Nombre del proyecto:
**Oficinas para Norminas
 Inspección y Vigilancia**

No. Contrato:
 Ing. Alonso Saavedra

Nombre del propietario:
**Oficinas para Norminas
 Inspección y Vigilancia**

Nombre del autor:
 Ing. Alonso Saavedra

Lugar:
 Zapotlan

Fecha:
 MARZO 2023

Nombre del archivo:
 DETALLES-02