




01 Sección A-A
 Av. Dr. Mateo del Regil (frente 03)
 1:50




02 Conformación de pavimento
 1:10




06 Detalle de guarnición
 1:10




03 Detalle descarga domiciliaria
 1:20




04 Detalle de banqueta, cenefa y guarnición en acceso vehicular
 1:20



07 Detalle de bolardo
 1:10



05 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta
 1:20



Isométrico